

Рюкзак. Рекомендуемые места пришива элементов кастомизации (бирок, лейблов, шевронов и т.д.).

1. Спереди, над карманом: без ограничений.
2. Карман под молнией: пришив только по 2 или 4 точкам.
3. Лямки:
 - пришив возможен по всей внешней поверхности лямки;
 - размер лейбла — не более 4 см по одной стороне;
 - нельзя пришивать по 2 или 4 точкам.
4. Нестандартный пришив — только по согласованию с производством.

Примеры пришива по 2 и 4 точкам

